

ORDINANZA n° 35 di protocollo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- Con ordinanza n. 19 del 24/04/2018 è stato disposto, lungo la S.R. 509 "DI FORCA D'ACERO", il divieto di transito a veicoli su due ruote (dal km 0+000 al km 9+600);
- Con ordinanza n. 21 del 24/04/2018 è stato istituito, lungo la S.R. 509 "DI FORCA D'ACERO", il limite di velocità a 30 km/h (dal km. 7+920 al km 9+600);

DATO ATTO CHE:

- lungo la S.R. 509 "DI FORCA D'ACERO" tra il km 0+000 e il km 9+600, a seguito di interventi effettuati, sono state mitigate le cause che hanno determinato divieti di transito e limitazioni di velocità imposte con le citate ordinanze;
- Che comunque lungo la strada permangono elementi di criticità legati alle pavimentazioni ed allo stato dei sistemi di protezione laterale;

VISTO: il D.L.vo 30.04.1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

VISTO: l'Art. 6 comma 4 lett. a) e b) del citato D.Lvo.;

ORDINA

Con decorrenza immediata la riapertura della circolazione stradale ai veicoli a due ruote (biciclette e motocicli) e l'istituzione del limite di velocità a 50 km/h lungo la S.R. 509 "DI FORCA D'ACERO" dal km. 0+700 al km 9+600.

La presente ordinanza verrà notificata agli utenti mediante l'apposizione della prescritta segnaletica ed avrà effetto fino al cessare delle sopra riportate criticità.

d'ordine Ods 376/17
IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BONANNI)

Angela Ghisani